



OWA SU LED C172

INSTRUKCJA MONTAŻU **PL**


Zestaw umożliwia montaż oprawy OWA SU LED na szynoprzewodach przy pomocy płyty montażowej.

WYMIARY



ELEMENTY MOCOWANIA

Płyta montażowa 1x






Należy stosować się do wymagań i zaleceń bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu oprawy

INSTALACJA


1. Rozpakować zestaw mocowania i oprawę. Zweryfikować ich stan po transporcie.
2. Wywiercić w korpusie oprawy wymagane otwory pod przewody zasilania (maksymalnie $\varnothing 15$) oraz pod śruby mocujące. Otwory zaleca się wiercić nie przekraczając 600 obr./min.



3. Do centralnego otworu płyty montażowej C172 przymocować adapter do szynoprzewodu.



4. Przełożyć przewody zasilające i komunikacyjne (tylko wykonanie CT) przez przepusty kablowe w podstawie oprawy.
5. Skręcić mocowanie razem z podstawą oprawy. Założyć śrub silikonem neutralnym.




6. Zamontować zestaw w szynie kablowej.
7. Kolejne czynności wykonywać zgodnie z instrukcją oprawy.


GWARANCJA

Gwarancja na wyrób obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zaleceń i wskazówek producenta oraz użytkowania produktu zgodnie z przeznaczeniem, na okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży, chyba że wyrób sprzedany został w ramach kontraktu i ten stanowi inaczej. Gwarancja nie obejmuje usterek mechanicznych powstałych z winy klienta, a także usterek wynikłych na skutek złego podłączenia bądź użytkowania produktu.


OWA SU LED C172

INSTALLATION MANUAL **EN**

The mounting kit is use to mount the OWA SU LED on busbars using a mounting plate.

DIMENSIONS**MOUNTING KIT CONTENTS**

Mounting plate 1x







Follow the SAFETY included in the OWA SU LED luminaire installation manual

INSTALLATION


1. Unpack the luminaire and mounting kit after transport and verify their condition.
2. Drill the required holes in the luminaire body for power cables (maximum Ø15) and fixing screws. It is recommended to drill the holes not exceeding 600 rpm.



3. Attach the busbar adapter to the central hole of the C172 mounting plate.



4. Pass the power cables (and communication cables for the CT version) through the cable gromets in the luminaire base.
5. Join the mounting kit with the luminaire. Fill the bolt heads with neutral silicone.



6. Mount the kit in the cable rail.
7. Perform the next steps in accordance with the luminaire installation manual.

WARRANTY

Warranty is valid and enforceable only when manufacturer's recommendations are preserved and the installation and usage are proper. Warranty is granted for a period of 12 months from the date of sale, unless the product has been sold under different contract conditions. The warranty is excluded in case of misuse, unsuitable use, wrong connection or mechanical defects of the product caused by the client.